



ICYLO

CYLINDRE DE MONTAGE NON
TRAVERSANT EN POLYSTYRÈNE

Cylindre de montage en polystyrène moulé, destiné à la fixation des charges légères (jusqu'à 15 kg) sans pont thermique dans les systèmes **PARISO** : descentes d'eaux pluviales, n° de rues ou encore arrêts de volets.

LES + PRODUITS

- Permet de créer un ancrage dans l'isolant après que celui-ci ait été posé, sans avoir à coller jusqu'au support.
- Disponible en 2 diamètres : 70 et 125 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Polystyrène expansé moulé, haute densité (170 kg/m³)
Diamètre	- réf. ICYLO70 : 70 mm (diamètre utile 50 mm) - réf. ICYLO125 : 125 mm (diamètre utile 105 mm)
Épaisseur	70 mm
Conductivité thermique	$\lambda = 0,045 \text{ W/m.K}$
Fixation du cylindre	Collage avec 536 COL'EXTRÊME
Fixation des charges	- Vis à tôle ou à bois - Vis à filetage cylindrique grand pas
Systèmes associés	PARISO PSE-M
	PARISO PSE-F
	PARISO PSE-U
	PARISO LR-M*
	PARISO LR-F*
	PARISO MOB PSE-M
	PARISO MOB LR-M*

* sauf isolant IPLRDUO



ICYLO EN IMAGES

RÉFÉRENCEMENT

Référence	Outil de fraisage	Unité de vente
ICYLO70-SF	Non fourni	Sachet de 10
ICYLO70-AF	IOFCYLO70	Sachet de 10
ICYLO125-SF	Non fourni	Sachet de 10
ICYLO125-AF	IOFCYLO125	Sachet de 10

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Tout ponçage de l'isolant doit être effectué avant la pose du cylindre de fixation.

APPLICATION



1



2



3




4


- 1 Tracer l'emplacement du cylindre. Réaliser le fraisage à l'aide de l'outil de fraisage (réf. **IOFCYLO70** ou réf. **IOFCYLO125**). Dépoussiérer soigneusement la gaine. (Avant d'utiliser l'outil de fraisage, enfoncer l'embout de guidage dans la façade et le laisser en saillie de 20 mm).
- 2 Encoller la tranche fraisée de l'isolant avec la colle **536 COL'EXTRÊME** et la lisser à l'aide d'une spatule.
- 3 Encoller la face circulaire intérieure du cylindre de montage à la colle **536 COL'EXTRÊME**.
- 4 Enfoncer le cylindre dans la partie fraisée à fleur du panneau d'isolant.

TRAVAUX ULTÉRIEURS SUR L'ENDUIT DE FINITION

Utiliser uniquement les vis à tôle, les vis à bois ou les vis à filetage cylindrique grand pas.



5



6

- 5 Déterminer la position exacte du cylindre en sondant l'enduit de finition. Un trou percé à l'aide d'un poinçon facilite l'application de la vis. Percer un avant-trou n'est alors pas nécessaire.
- 6 Visser l'objet à fixer dans le cylindre.
- 7 Assurer l'étanchéité du parement à l'aide d'un cordon de mastic polyuréthane.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est recommandé de protéger les cylindres des UV et des intempéries. Avant d'appliquer la couche de base armée, poser un renfort d'armature collé par marouflage dans le sous-enduit et débordant d'au moins 10 cm autour du cylindre.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



- Colle **536 COL'EXTRÊME** : Mastic MS polymère haute performance pour le collage du patch de fixation.



- Outils de fraisage :
- réf. **IOFCYLO70** : outil de fraisage pour cylindre de montage ICYLO70AF.
- réf. **IOFCYLO125** : outil de fraisage pour cylindre de montage ICYLO125AF.